2025-산업안전실-1196

# 안전한 벌목작업 순서도

**작업 전 보호구 착용 및 대피로 확인은 기본입니다.**

QR코드 스캔 시,
이미지를 다운받을 수 있어요

## ① 수구작업 (Face cut)

수구 각도는 **30도 이상,**
수구 깊이는 뿌리지름의
**1/4~1/3**




## ② 추구작업 (Back cut)

수구 절단부보다 **나무 지름의 10분의 1정도 높은 위치**에 만들 것



## ③ 쐐기박기

추구 작업을 진행하면서
**틈 사이에 쐐기 박기**



## ④ 나무넘기기

**다른 작업자가 없는 지 확인 후** 나무 넘기기



고용노동부 산림청 산업재해예방 안전보건공단 KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락