

질식사고 예방 3대 안전수칙


1



산소·유해가스 측정!

산소·유해가스 농도를 알 수 없다면 절대 들어가지 마십시오.

2



충분한 환기!

작업 전, 작업 중에는 계속 환기하십시오.

3



호흡보호구 착용!

적정 공기가 아닌 경우 반드시 송기마스크나 공기호흡기를 착용하세요.

밀폐공간 질식사고




정화조




분뇨처리장




맨홀



원료 저장탱크



침전조



반응기



식품발효·저장소



바지선 부력탱크



용접 배관내부