
중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 2일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	떨어짐



’26년 10월 1일(목) 14:50경 경기 파주시 소재 종이제품 제조 사업장에서 이동식 크레인으로 기계설비를 건물 2층 창호 내부로 운반하던 중 **운반구가 뒤집어지며 떨어져 사망**



예방 대책

- **이동식크레인의 운반구에 작업자의 탑승을 금지합니다.**
- **화물의 중량 등을 고려하여 적합한 운반구의 설치, 줄걸이 방법을 선정하고 운반구가 기울어지지 않도록 하는 조치를 실시합니다.**

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락

고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 6일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	부딪힘



’26년 10월 4일(일) 10:54경 충북 충주시 소재 자동차 부품 제조 사업장에서 원통형 설비 내부 청소 작업 중 **설비가 작동(회전)하면서 설비 내부 날에 부딪혀 사망**



예방 대책

- 설비, 기계의 정비·수리 등의 작업 시 반드시 전원을 차단하는 등 운전을 정지한 후 작업합니다.
- 설비, 기계의 조작부에는 잠금장치를 설치하고 “점검 중” 표지판을 부착하는 등의 조치 후 작업을 실시합니다.

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락

고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 13일 11:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	부딪힘



’26년 10월 8일(목) 06:25경 충남 논산시 소재 가축 사료 제분 사업장에서 지게차로 사료를 화물트럭 적재함에 상차하는 작업 중 **전진하는 지게차에 부딪혀 사망**



예방 대책

- 지게차 운전위치 이탈 시에 갑작스러운 주행을 방지하기 위해 주차브레이크 체결, 고임목 설치 등의 이탈방지 조치를 합니다.
- 차량계 하역운반기계 작업 시 위험을 예방하기 위한 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 배치하여 지휘·감독하에 작업합니다.

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 13일 11:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	떨어짐



'26년 10월 8일(목) 16:34경 인천 남동구 소재 빵류 제조 사업장에서 플라스틱 박스를 화물용 승강기로 운반하기 위해 **박스를 끌고 이동 중 승강로 내로 떨어져 사망**



예방 대책

- **화물용 승강기 방호장치(출입문 연동장치)는 임의 해지를 금지하고 방호장치가 정상 작동*되도록 관리합니다.**
  * 운반구가 해당 층에 도착하지 않을 시 출입문이 열리지 않는 구조
- **승강기의 출입문을 임의로 강제 개폐하는 것을 금지하고 허가된 담당자 외에는 출입하지 못하도록 관리합니다.**

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2026년 10월 16일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	떨어짐



'26년 10월 15일(목) 13:40경 충북 음선군 소재 식품 제조 공장에서 공조 장치의 배관 정비를 위해 천장 패널 위로 이동 중 **점검구를 밟고 떨어져 사망**



예방 대책

- **추락 위험이 있는 개구부에는 안전난간, 덮개 등의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 설치합니다.**
- **덮개를 설치하는 경우 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하고 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시합니다.**

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 16일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	맞음



'26년 10월 15일(목) 16:28경 경기 김포시 소재 주물 주조 사업장에서 주철 소재 부품을 연마하는 작업 중 **연삭숫돌이 깨져 날아온 파편에 맞고 사망**



예방 대책

- **연삭기를 사용하여 작업하는 경우 적합한 종류 및 구조를 갖춘 안전덮개를 사용하고 안전덮개의 임의 해체를 금지합니다.**
- **연삭기 사용 전 연삭숫돌의 결함 유무를 확인하고 작업 전에는 1분 이상, 교체 후 3분 이상 시험운전을 실시하는 등 기계의 이상여부를 확인합니다.**

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 21일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	질식



'26년 10월 20일(화) 13:44경 경남 통영시 소재 선박 부품 제조 사업장에서 재해자가 배관 내부로 들어가 사상 작업 중 **쓰러져 사망(아르곤 가스 질식 추정)**



예방 대책

- 배관 내 용접 등의 작업으로 불활성가스에 의한 질식사고 위험이 있는 장소에는 밀폐공간으로 지정하여 관리합니다.
- 작업 전 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 작업 중 지속적인 환기 조치와 감시인을 지정·배치합니다.

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2026년 10월 21일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	끼임



'26년 10월 20일(화) 15:48경 충남 논산시 소재 주물 제조 사업장에서 성형기의 센서 수리 작업 중 갑자기 작동한 **성형기 프레스에 끼여 사망**



예방 대책

- 기계의 청소·정비 등 작업 시 해당 설비의 전원을 차단합니다.
- 작업자 외 다른 작업자가 임의로 설비를 조작하지 않도록 LOTO(잠금장치 및 점검 중 표시)를 실시합니다.

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락

고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 26일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	깔림·뒤집힘



’26년 10월 23일(금) 13:25경 경북 구미시 소재 기계 제조 사업장에서 지게차 적재대에 실려 있는 **강관 다발이 굴러 떨어지면서 깔려 사망**



예방 대책

- 하역작업 시 쌓아놓은 화물이 무너지거나 떨어져 작업자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 출입을 금지합니다.
- 지게차 사용 작업 시 운행경로 및 작업방법, 위험예방 대책 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업합니다.

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 27일 11:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	깔림·뒤집힘



’26년 10월 24일(토) 10:48경 전남 여수시 소재 비료 제조 공장 내에서 지게차 운행 중 빗길에 미끄러지면서 **쓰러지는 지게차에 깔려 사망**



예방 대책

- 지게차 운전 시 좌석 안전띠를 착용합니다.
- 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고 급브레이크, 급선회 등을 하지 않습니다.

OPEN 공공누리 출처표시 상업용금지 변경금지 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 27일 17:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	맞음



'26년 10월 24일(토) 12:14경 경남 창원시 소재 전자부품 제조 공장 2층에서 철거한 변압기 부품을 운반하던 중 **변압기 부품이 밖으로 굴러 떨어지며 이동 중인 재해자가 맞아 사망**



예방 대책

- **중량물 등이 떨어져 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 출입 금지구역을 설정하여 관리 하는 등의 안전조치를 합니다.**
- **중량물 운반 작업 시 운행경로 및 작업방법과 위험예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업합니다.**

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락


고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 10월 30일 11:00

중대재해 사이렌

업 종	재해 유형
제조업	떨어짐



’26년 10월 23일(금) 12:10경 경기 안성시 소재 주물 주조 공장에서 재해자가 **전기로 상부 단부에서 바닥으로 떨어져 사망**



예방 대책

- **추락 위험이 있는 기계·설비 상부 작업발판에는 설치 기준에 맞는 안전난간을 설치합니다.**
- **안전난간 설치가 어려운 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급 후 이를 체결하도록 관리·감독합니다.**

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락

고용노동부