

노동부장관, 영덕 풍력발전기 화재사고 관련 사고수습 및 재발방지 조치 철저 긴급지시

김영훈 고용노동부 장관은 '26. 3. 23.(월) 13:11분경 경북 영덕군 소재 풍력발전시설에서 발생한 화재사고*와 관련하여 신속한 사고수습 및 재발 방지 조치를 긴급 지시하였다

* 풍력발전기 시설 정비·점검 작업 중 원인미상의 화재 발생 / 사망 3명

이에 따른 고용노동부의 조치 사항은 다음과 같다.

- ① 고용노동부 본부와 포항지청에 각각 중앙산업재해수습본부 및 지역 산업재해수습본부를 즉시 구성
 - － 중앙산업재해수습본부장인 안전보건감독국장을 현장에 급파하여 신속하고 체계적인 사고 수습 지원
- ② 사고 즉시 대구지방고용노동청장 및 포항지청 노동감독관 등이 현장에 출동하여 영덕 풍력발전단지 內 발전기 24기에 대한 정비작업 중지 조치
- ③ 기후부 등과 협업하여 사고 발생의 구조적인 원인을 철저히 규명하고, 동 사고에 대해 신속하고 엄정히 감독·수사

김영훈 장관은 사고로 유명을 달리하신 노동자분들께 애도를 표하며, “기후부의 안전점검 대상 노후화된 풍력발전기에 대해 동일한 유형의 사고가 재발하지 않도록 기술지원 등 필요한 조치를 적극 시행할 것”을 지시하였다.

담당 부서	안 전 보 건 감 독 국 화학사고예방조사과	책임자	과 장	손성길 (044-202-8965)
		담당자	사무관	유영훈 (044-202-8968)
담당 부서	안 전 보 건 감 독 국 안전보건감독기획과	책임자	과 장	배영일 (044-202-8901)
		담당자	사무관	온남이 (044-202-8902)
담당 부서	안 전 보 건 감 독 국 중대산업재해수사과	책임자	과 장	이경제 (044-202-8950)
		담당자	사무관	정해업 (044-202-8953)