

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 2일 11:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해 유형

부딪힘



'26년 6월 1일(월) 09:28경 강원 양양군 소재 폐기물 처리 사업장에서 운반차량의 적재함을 개방 중 회전하는 굴착기에 부딪혀 사망



예방
대책

- 굴착기 회전반경 내에 작업자가 접근하지 못하도록 합니다.
- 차량계 건설기계 사용 작업 시 작업방법, 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 4일 11:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해 유형

부딪힘



'26년 6월 2일(화) 12:10경 경기 화성시 소재 건축자재 창고에서 살수 작업 중 **브레이크가 풀린 지게차에 부딪혀 건축자재 사이에 끼임**



예방
대책

- 지게차 등 차량계하역운반기계에서 하차할 때에는 브레이크를 확실하게 걸어야 합니다.
- 경사로인 경우 고임목 등을 설치하여 차량계하역운반기계가 밀리지 않도록 추가 조치하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 5일 17:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해 유형

끼임



'26년 6월 2일(화) 09:32경 부산 사상구 소재 재활용 처리 사업장에서 재활용 수집 차량의 적재함 개폐문이 닫히며 사이에 끼여 사망



예방
대책

- 적재문이 상승된 상태에서 진입 시 안전지지대 또는 안전 블록을 사용하여 불시하강으로 인한 사고를 방지합니다.
- 차량계 하역운반기계 등의 적재문은 운행 전 완전히 닫힌 상태를 확인하고, 닫힌 상태가 아닌 경우 임의로 진입하지 않도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 10일 17:00

중대재해
사이렌

업종
기타업

재해 유형
떨어짐



'26년 6월 9일(화) 12:22경 부산 사상구 소재 아파트에서 실외기 설치 작업 중 **베란다 난간이 파손되며 바닥으로 떨어져 사망**



예방
대책

- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용·체결하도록 관리합니다.
- 실외기 설치 시 안전대를 발코니나 외부난간 등 허용하중이 약한 구조물에 체결하지 않습니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 16일 11:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해 유형

깔림·뒤집힘



'26년 6월 14일(일) 17:10경 충남 천안시 소재 대형마트에서 지게차로 파지 압축기에 끼인 파지를 제거하는 중 넘어가는 압축기에 깔려 사망



예방
대책

- 중량물이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하는 등의 전도방지 조치를 실시합니다.
- 차량계 하역운반기계 작업 시 안전대책과 작업자의 작업위치 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 16일 17:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해 유형

깔림·뒤집힘



'26년 6월 15일(월) 10:54경 충북 충주시 소재
골프장에서 굴착기로 잔디다발을 들고 선회 중
무게중심을 잃고 **쓰러지는 굴착기에 깔려 사망**



예방
대책

- 굴착기 운전자는 좌석안전띠를 착용합니다.
- 굴착기를 사용하여 인양 작업하는 경우 제조사에서 정한 작업설명서에 따라 인양하고, 최대사용하중 등을 준수합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 22일 17:00

중대재해
사이렌

업종

기타업

재해 유형

깔림·뒤집힘



'26년 6월 19일(금) 15:33경 제주 제주시 소재 마트 지하주차장 경사로에서 밀려 내려가는 지게차를 막으려다 **전도되는 지게차에 깔려 사망**



예방
대책

- 지게차 운전자는 운전석을 이탈하는 경우 시동을 끄고 주차 브레이크 체결, 고임목 체결 등 갑작스러운 이동을 방지합니다.
- 지게차는 자격증을 가진 작업자가 운전할 수 있도록 하고 시동키를 관리하는 등 무자격자의 운전을 금지합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 6월 23일 11:00

중대재해
사이렌

업종
기타업

재해 유형
끼임



'26년 6월 22일(목) 14:31경 경기 김포시 소재 재활용 수거장에서 압축기 하단 점검부를 통해 이물질 제거 중 **가동 중인 압축기와 점검구 사이에 끼여 사망**



예방
대책

- 압축기 청소·정비 등의 작업 시 운전을 정지하고, 불시 가동을 방지하기 위해 잠금장치, 표지판 등을 설치합니다.
- 압축기 하부 끼임 등의 위험이 있는 곳은 방호덮개를 설치하고 덮개 해체 시 전원이 차단되도록 인터록장치를 설치합니다.