

인화성물질 취급 작업 안전수칙 준수

인화성 물질의 증기 발생 억제

점화원 관리

지속적인 환기

가스 누출감지 경보기 설치

중국



인도네시아



베트남




필리핀



이 여기에 외국인 노동자 해당 국가의 로고와 스티커를 부착해 주세요




파키스탄



스리랑카



네팔



캄보디아

태국



방글라데시



부룬디



모리셔스



이 여기에 외국인 노동자 해당 국가의 로고와 스티커를 부착해 주세요



미얀마



라오스



키르기스스탄



몽골

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)



※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)



인도네시아

**Patuhi aturan keselamatan saat
menangani benda yang mudah terbakar**

- Cegah pembentukan uap pada zat yang mudah terbakar
- Kelola sumber pembakaran
- Pastikan ventilasi udara tetap lancar
- Pasang alat pendeteksi kebocoran gas

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)



인도네시아

**Patuhi aturan keselamatan saat
menangani benda yang mudah terbakar**

- Cegah pembentukan uap pada zat yang mudah terbakar
- Kelola sumber pembakaran
- Pastikan ventilasi udara tetap lancar
- Pasang alat pendeteksi kebocoran gas

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)



 베트남

Tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi xử lý vật liệu dễ cháy

- Tránh chế việc tạo hơi của các chất dễ cháy
- Quản lý nguồn đánh lửa
- Thông gió liên tục
- Lắp đặt cảm biến cảnh báo rò rỉ khí gas

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)



 베트남

Tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi xử lý vật liệu dễ cháy

- Tránh chế việc tạo hơi của các chất dễ cháy
- Quản lý nguồn đánh lửa
- Thông gió liên tục
- Lắp đặt cảm biến cảnh báo rò rỉ khí gas

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)



한국어

ដែលបទបញ្ជាស្តីពីសុវត្ថិភាពចំពោះ
ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលងាយឆាបឆេះ

- កាត់បន្ថយការបង្កើតចំហាយពីសារធាតុដែលងាយឆាបឆេះ
- គ្រប់គ្រងប្រភពចំហេះ
- ច្រកខ្យល់ចេញចូលជានិច្ច
- ដំឡើងឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពីការលេចធ្លាយឧស្ម័ន

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)



한국어

ដែលបទបញ្ជាស្តីពីសុវត្ថិភាពចំពោះ
ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលងាយឆាបឆេះ

- កាត់បន្ថយការបង្កើតចំហាយពីសារធាតុដែលងាយឆាបឆេះ
- គ្រប់គ្រងប្រភពចំហេះ
- ច្រកខ្យល់ចេញចូលជានិច្ច
- ដំឡើងឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពីការលេចធ្លាយឧស្ម័ន

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)



Observe safety rules for
handling of flammables

- Suppress vapor generation of flammable substances
- Manage ignition sources
- Constant ventilation
- Install gas leak detectors

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)



Observe safety rules for
handling of flammables

- Suppress vapor generation of flammable substances
- Manage ignition sources
- Constant ventilation
- Install gas leak detectors

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (좌측 부착용)

ज्वलनशील सामग्रीहरू चलाउने
सुरक्षा नियमहरू हेर्नुहोस्

- ज्वलनशील सामग्रीहरूबाट वाफ निस्कनुलाई कम गर्नुहोस्
- इग्निशन स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्
- निरन्तर भेंटिलेशन
- ग्यास लिक् डिटेक्टरहरू जडान गर्नुहोस्

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **좌측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.

인화성물질 취급작업 안전수칙 준수 (우측 부착용)

ज्वलनशील सामग्रीहरू चलाउने
सुरक्षा नियमहरू हेर्नुहोस्

- ज्वलनशील सामग्रीहरूबाट वाफ निस्कनुलाई कम गर्नुहोस्
- इग्निशन स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्
- निरन्तर भेंटिलेशन
- ग्यास लिक् डिटेक्टरहरू जडान गर्नुहोस्

※ 본 스티커를 떼어서 해당 포스터 하단의 **우측** 테두리에 맞추어 부착해 주세요.