



Mandamentu Sanulu ba Empregador no traballador sira nia Seguru no Saude

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 산업현장 안전보건수칙 10계명


※ Trabalhador sira ne'ebe senti sintomas husi moras ruma tenki fo hatene lalais ba supervisor atu bele hetan atensaun mediku no notifica Ministeriu Empregu no Traballu.

신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함

01

Empregador sira tenki tau lutu seguransa nian no tampa seguransa nian iha fatin sira ne'ebe mak traballador sira bele monu ka sidi.


추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에 안전 난간, 개구부 덮개 등 설치



02

Empregador tenki fo ekipamentu protesaun pesoal ne'ebe apropiadu, traballador sira tenki hatais ekipamentu protesaun pesoal ne'ebe mak fornesidu.


작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용



03

Empregador tenki tau ekipamentu seguransa nian ne'ebe mak apropiadu ba ekipamentu perigoju sira hanesan hanehan, makina ku'a nian, ka kontainer ida ne'ebe iha presaun.


프레스 등 유해 위험기계 · 기구를 사용 시, 적합한 방호장치를 설치



04

Empregador tenki tau chave ida iha makina no facilidade sira ne'ebe iha hela manutensaun laran nia butaun estarte, no tau sinal "Manutensaun iha hela Progresu laran".

기계 · 설비 정비 시 기동 장치에 잠금장치 및 표지판 부착



05

Empregador nia responsabilidade atu halo inspesaun seguransa nian molok servisu, no mantein area servisu organizadu no moos.

작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시



06

Empregador tenki aseguar dalan ba, husi, no entre area servisu sira seguru.


작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내 안전통로 확보



07

Empregador tenki rai dook sasan sira ne'ebe mak ahi han ho facil no kombustivel sira husi fatin sira ne'ebe mak las ka tesi nian.


금속의 용접 · 용단 등의 작업 시 인화성 · 폭발성 물질 격리



08

Empregador tenki tau arde ekipamentu eletriku nian, no fo ekipamentu protesaun ba traballador sira atu uza durante hala'o servisu eletriku sira hotu nian.

전기작업 시 접지작업에 적합한 절연용 보호구 지급 및 착용



09

Empregador tenki tau sinal avizu nian ba kontainer no sasan kimiku sira ne'ebe perigozu.

유해 · 위험 화학물질 취급 용기 등에 경고 표지 부착



10

Bainhira traballador ida servisu iha fatin ne'ebe mak taka metin, empregador tenki sukat nia nivel oksijeniu molok no durante servisu.

밀폐공간 작업 전 · 작업 중 산소농도 등 측정

