



নিরাপত্তা হেলমেট



প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরার জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা



নিরাপত্তা হেলমেট প্রতিস্থাপন প্রস্তুতকারকের দ্বারা সুপারিশকৃত বিরতিতে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত পণ্য ব্যবহার করবেন না। উপযুক্ত একটি নিরাপত্তা হেলমেট নির্বাচন করুন ব্যবহারকারীর জন্য শারীরিক অবস্থা এবং কাজের অবস্থান, এবং মাথার সাথে ফিট করার জন্য এটি এডজাস্ট করুন।

+ নিরাপত্তা হেলমেট

নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল



কোরিয়া পেশাগত দ্বারা সার্টিফাইড
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা
নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: নিরাপত্তা হেলমেট
প্রকার/মডেল: XXXX
ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX
নিরাপত্তা সার্টিফিকেট নং: ** - AV * CQ - **
নিরাপত্তা সার্টিফিকেট তারিখ: ২০** | *** |
উত্পাদনের তারিখ: ২০** | *** |
প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।



✓ KCS সার্টিফিকেশন
চেক করতে
ভুলবেন না!

→ ভিজিট করুন পেশাগত
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য
সার্টিফিকেশন ইনস্টিটিউট
ওয়েবসাইট আরও তথ্যের
জন্য। (<http://kosha.or.kr/oshci>)

নিরাপত্তা প্রত্যায়িত*		স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা যাচাই*	
ABE	AB	AE	A
ছিটকে পড়া/উড়ন্ত/পড়ে যাওয়া বস্তু, বৈদ্যুতিক শক	ড্রপিং/উড়ন্ত/পড়ে যাওয়া বস্তু	ছিটকে পড়া/উড়ন্ত/পড়ে যাওয়া বস্তু	ছিটকে পড়া/উড়ন্ত বস্তু
ছিটকে যাওয়া/উড়তে থাকা/পড়ে যাওয়া বস্তুর থেকে ঝুঁকি প্রতিরোধ বা হ্রাস করা; মাথায় বৈদ্যুতিক শক লাগার ঝুঁকি প্রতিরোধ	ছিটকে পড়া/উড়তে থাকা/পড়ে যাওয়া বস্তু থেকে ঝুঁকি প্রতিরোধ বা হ্রাস করা	ছিটকে পড়া বা উড়ন্ত বস্তুগুলি থেকে ঝুঁকির হ্রাস বা প্রতিরোধ; মাথায় ইলেকট্রিক স্পার্কের ঝুঁকি প্রতিরোধ	ছিটকে বা উড়ে পড়া বস্তু থেকে ঝুঁকি প্রতিরোধ বা হ্রাস

*নিরাপত্তা সার্টিফিকেট (সার্টিফিকেট): নিরাপত্তা সার্টিফিকেটের সাপেক্ষে একটি পণ্য উত্পাদন বা আমদানি করার সময় এটি নিরাপত্তা সার্টিফিকেট মান পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক।

*স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা যাচাই প্রতিবেদন (সার্টিফিকেট): যখন ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক মেশিন ইত্যাদি তৈরি বা আমদানি করার হয়; যেগুলি সার্টিফিকেশনের অধীনে নয়, নিশ্চিত করুন এবং রিপোর্ট করুন যে সেগুলি নিরাপত্তা কর্মক্ষমতার মানগুলি পূরণ করে কিনা।

ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

১

নির্বাচন করুন নিরাপত্তা হেলমেট ক্ষমতা/গ্রেড (ABE, AB, AE, A) যা আপনার কাজের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত এবং ব্যবহার করুন নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য। নিরাপত্তা হেলমেট পরার আগে, পণ্যের যেকোন অস্বাভাবিকতা পরীক্ষা করুন, যেমন শেলের ক্ষতি বা বিকৃতি।



ABE / AB
AE / A

২

ব্যবহারকারীর জন্য উপযুক্ত আকার নির্বাচন করুন, শারীরিক অবস্থা, এবং ক্র্যাডেলের হেডরেস্ট ব্যবহারকারীর মাথার আকারের সাথে মানানসই করে। বেশিরভাগ নিরাপত্তা হেলমেট এডজাস্টেবল সাইজের ভিত্তিতে।



৩

চিন স্ট্রেইপ শক্ত করুন নিরাপত্তা হেলমেট নিরাপদ এবং স্থিতিশীল করুন।



৪

ব্যবহার করবেন না পুরোনো, ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস পণ্যগুলো। একটি নিরাপত্তা হেলমেট যা একবার প্রভাবিত হয়েছে তা তার কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি যদি খালি চোখে কোন সমস্যা দেখা দেয় না, তাই প্রস্তুতকারকের দ্বারা সুপারিশকৃত বিরতিতে নিরাপত্তা হেলমেট প্রতিস্থাপন করুন।



৫

পণ্যট ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।





সম্পূর্ণ শরীরের নিরাপত্তা জোতা


প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরার জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা



সম্পূর্ণ-শরীরের নিরাপত্তা সরঞ্জাম পড়নের ঘটনায় প্রভাব লোডগুলি প্রসারিত করে অত্যন্ত শরীরের সুরক্ষা প্রদান করে।

+ সম্পূর্ণ শরীরের নিরাপত্তা সরঞ্জাম

নিরাপত্তা সনদের লেবেল



কোরিয়া পেশাগত নিরাপত্তা দ্বারা সার্টিফাইড এবং স্বাস্থ্য সংস্থা নিরাপত্তা-প্রত্যয়িত পণ্য: নিরাপত্তা জোতা প্রকার/মডেল: XXXX ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - ** নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০** | *** | উত্পাদনের তারিখ: ২০** | *** | প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।



✓ কেসি'র সার্টিফিকেশন চেক করতে ভুলবেন না!

→ ভিজিট পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেশন ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট আরও তথ্যের জন্য। (<http://koshpa.or.kr/oshci>)

সম্পূর্ণ শরীরের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার

• একক নোঙ্গর



• U-আকৃতির নোঙ্গর





• পতন প্রতিরোধ



• নিরাপত্তা ব্লক



- পড়নের ঘটনায় শরীরকে ধরে রাখা
- একটি কাজের মাধ্যমে প্লাটফর্ম ইনস্টল করা হলে, এবং সুরক্ষা হারনেসের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই
- সুরক্ষা সরঞ্জাম শরীরকে সমর্থন করার জন্য দড়িটিকে একটি কাঠামোর উপর U-আকৃতিতে পরিণত করুন, ইত্যাদি।
- একটি নিরাপত্তা সরঞ্জামের মধ্যে শরীর সমর্থন করে উভয় হাত দিয়ে কাজ প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা হয়
- অব্যবহৃত মাচান, উঁচু মই, ইস্পাত ফ্রেম, ইস্পাত টাওয়ার ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।



ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

১

চেক করুন সার্টিফিকেশন লেবেলে ক্ষমতা এবং গ্রেড কাজের ধরনটির সাথে মানানসই টাইপ নির্বাচন করুন এবং নিশ্চিত হন নিরাপত্তা-প্রত্যয়িত পণ্য ব্যবহার করুন।



২

আবহাওয়া পরীক্ষা করুন সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং ফিক্সিং ডিভাইসগুলি (নোঙ্গরগুলির মতো ফিক্সিং পয়েন্ট) এবং সুরক্ষা জুতা এবং সংযোগকারী ডিভাইসগুলি (ল্যানইয়ার্ড, ক্যারাবিনার, ইত্যাদি) ভালোভাবে সংযুক্ত। পতন রোধ করার জন্য ডোরাকাটা, ডি-রিং এর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে পেছনে।



৩

পরার আগে, কোন অস্বাভাবিকতা আছে কি না পরীক্ষা করুন পণ্যের মধ্যে, যেমন দড়ি পরিধান, ধাতু বিকৃতি, এবং ল্যানিয়ার্ড সেলাই অবস্থা। পুরানো, ক্ষতিগ্রস্ত, বা ক্ষয়প্রাপ্ত পণ্য ব্যবহার করবেন না।



৪

বুকের চাবুক সামঞ্জস্য করুন, বেল্ট, ইত্যাদি ব্যবহারকারীর শরীরের মাপসই করা। বেশিরভাগ নিরাপত্তা সরঞ্জাম সামঞ্জস্যযোগ্যসাইজের ক্ষেত্রে।



৫

ব্যবহার করার সময় ব্যাক ফিতে টানা, ব্যবহারের খোদাই করা দিক এবং লাইফলাইনের ব্যাস পরীক্ষা করুন।



৬

ব্যবহার করার সময় নিরাপত্তা ব্লক, ব্যবহার করা সম্পূর্ণ শরীরের নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিরাপত্তা ব্লক সঙ্গে সার্টিফাইড। নিরাপত্তা সরঞ্জাম ফর্মের যথেষ্ট পরিবর্তন বা পণ্যের অংশগুলি প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করা বিপজ্জনক কারণ নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয় না। নিশ্চিত হও নির্বিচারে পরিবর্তন না করেই সমস্ত প্রত্যয়িত পণ্য ব্যবহার করুন তাদের।



৭

পণ্য ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।





নিরাপত্তা জুতা



প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরার জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা



প্রতিটি শিল্প সাইটের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা জুতা ব্যবহার করুন কাজের শর্ত অনুযায়ী, নিরাপত্তা জুতার গ্রেড, ইত্যাদি, এবং কেসি'র সার্টিফিকেশন চিহ্ন পরীক্ষা করুন।

+ নিরাপত্তা জুতা

☑ নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল



কোরিয়া পেশাগত দ্বারা প্রত্যায়িত
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা
নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: নিরাপত্তা জুতা
প্রকার/মডেল: XXXX
ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - **
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০** | ** **
উত্পাদনের তারিখ: ২০** | ** **
প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।



+ গ্রেড অনুযায়ী ব্যবহারের অবস্থান

☑ কেসি'র সার্টিফিকেশন চেক করতে ভুলবেন না!

→ ডিজিট পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেশন ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট আরও তথ্যের জন্য। (<http://kosha.or.kr/oshci>)

ভারী কাজ

- খনির কাঁচামাল, প্রক্রিয়াকরণ, ইস্পাত হ্যান্ডলিং এবং খনন, নির্মাণ, এবং লোহা খনির শিল্পে এবং ভারী বস্তু পরিবহন ও পরিচালনার কর্মশালায় ধারালো বস্তু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ছুরিকাঘাতের ঝুঁকি রয়েছে এমন স্থানগুলি নির্মাণ শিল্প

নিয়মিত কাজ

- যানবাহনের কর্মক্ষেত্রে বা সাধারণ কর্মক্ষেত্রে মেশিন টুলস, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, এবং নির্মাণ এবং অপারেটিং মেশিনগুলি ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করার জায়গাগুলিতে পড়ে যাওয়া বস্তুর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বা ধারালো বস্তু দ্বারা প্রভাবিত ছুরিকাঘাতের ঝুঁকি রয়েছে

হালকা কাজ

- এমন জায়গা যেখানে ধাতু বাছাই, বৈদ্যুতিক পণ্য সমাবেশ, রাসায়নিক পণ্য বাছাই, প্রতিক্রিয়া ডিভাইস অপারেশন, এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো তুলনামূলকভাবে হালকা ওজনের বস্তুগুলি পরিচালনা করার ওয়ার্কশপে ধারালো বস্তু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার বা ধারালো বস্তু দ্বারা আক্রান্ত ছুরিকাঘাতের ঝুঁকি রয়েছে

☑ ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

১

চেক করুন সার্টিফিকেশন লেবেলে ক্ষমতা এবং গ্রেড, এবং নিশ্চিত হন নিরাপত্তা-প্রত্যায়িত পণ্য ব্যবহার করুন।



২

শিল্প নিরাপত্তা জুতা a তাদের অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে পড়ে থাকা বস্তুর দ্বারা আঘাত করা বা ধারালো বস্তু দ্বারা প্রভাবিত ছুরিকাঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: **উপযুক্ত পণ্য নির্বাচন করুন এবং ব্যবহার করুন** কাজের সাইটের জন্য।

- রাবার নিরাপত্তা জুতা: জল প্রতিরোধী
- স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি সেফটি জুতা: স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি শরীরকে চার্জ করা থেকে আটকায়
- উত্তাপযুক্ত জুতা: কম ভোল্টেজ বিদ্যুৎ থেকে বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধ করে

- রাসায়নিকের জন্য সুরক্ষা জুতা: রাসায়নিক থেকে ক্ষতিকারক ঝুঁকি প্রতিরোধ করুন
- ইনস্টেপ সেফটি জুতা: প্রজেক্ট ইনস্টেপস
- উত্তাপযুক্ত বুট: জলরোধী এবং উচ্চ ভোল্টেজ থেকে বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধ করে



৩

নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন ছাড়া অনলাইন বিক্রি কাজের জুতা হয় **শিল্প ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত**. (অ-প্রত্যায়িত পণ্যগুলির জন্য কর্মক্ষমতা পরীক্ষার ফলাফল পায়ের আঙ্গুল এবং একমাত্র সুরক্ষার অভাব দেখায়)



৪

নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা হবে **নিশ্চিত করা হবে না** আপনি যদি যথেষ্টভাবে নিরাপত্তা জুতার আকৃতি (বাঁকানো, ইত্যাদি) পরিবর্তন করেন বা পণ্যটির অংশ (ইনসোল, ইত্যাদি) প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করেন। **ব্যবহারকারীর সাথে মানানসই করে সমস্ত প্রত্যায়িত পণ্যগুলিকে সামঞ্জস্য করে ব্যবহার করুন।**



৫

পণ্য ব্যবহার করার আগে, **প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।**





নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল

ওয়েল্ডিং হেলমেটের প্রধান ব্যবহারযোগ্য অংশগুলিকে নিশ্চিত কর্মক্ষমতা সহ অভিন্ন কাসির-প্রত্যয়িত অংশগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করুন! অপ্রমাণিত পণ্য এবং সাধারণ কাচের ফিল্টার যার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয়নি আপনার চোখ রক্ষা

কোরিয়া পেশাগত দ্বারা সার্টিফাইড
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা
নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: নিরাপত্তা জুতা
প্রকার/মডেল: XXXX
ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - **
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০** | ** ** |
উত্পাদনের তারিখ: ২০** | ** ** |
প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।

✓ কেসির
সার্টিফিকেশন
চেক করতে
→ ভুলবেন না!

ডিজিট পেশাগত
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য
সার্টিফিকেশন
ইনস্টিটিউট
ওয়েবসাইট আরও তথ্যের
জন্য।
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

ঢালাই হেলমেট

- ঢালাইয়ের সময় উত্পন্ন ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে চোখকে রক্ষা করে এবং অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে
- তাপ পোড়া এবং ঢালাই টুকরা থেকে মুখ রক্ষা করে




সাধারণ ঢালাই
ফিল্টার



হ্যান্ডহেল্ড ঢালাই
ফিল্টার



স্বয়ংক্রিয় ঢালাই
ফিল্টার



ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

১

বেছে নিন একটি হালকা-অবরোধ ক্ষমতা সহ ওয়েল্ডিং হেলমেট যা আপনার কাজের জন্য উপযুক্ত উদ্দেশ্য এবং ক্ষতিকারক রশ্মি।



২

অপ্রমাণিত পণ্য ব্যবহার করবেন না যার নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয় না, যেমন একটি আছেচোখ এবং মুখের আঘাতের ঝুঁকি।



৩

নিশ্চিত হও ভোগ্যপণ্য প্রতিস্থাপন (ফিল্টার এবং কভার প্লেট) আসল পণ্যের সাথে।



৪

একটি লাইট-ব্লকিং ফিল্টার সংযুক্ত করে ঢালাইয়ের জন্য ব্যবহার করবেন না যার সুরক্ষা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়নি সাধারণ নিরাপত্তা পৃষ্ঠে। একটি সাধারণ নিরাপত্তা মুখ কেবল উড়ন্ত কণা থেকে মুখ রক্ষা করে এবং ক্ষতিকর রশ্মি আটকাতে পারে না। মিথ্যা অনলাইন বিজ্ঞাপন থেকে সাবধান সাধারণ নিরাপত্তা পৃষ্ঠতল ঢালাই জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যে দাবি।



৫

একটি পণ্য ব্যবহার বা প্রতিস্থাপন করার সময়, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী পড়ুন।





নিরাপত্তা চশমা

প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরার জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা



শিল্প সেটিংসে নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার করার সময়, তাদের উদ্দেশ্য, আলো ব্লক করার ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথভাবে ব্যবহার করুন, ইত্যাদি, এবং নিশ্চিত হন কেসি'র সার্টিফিকেশন চিহ্ন পরীক্ষা করুন।

+ নিরাপত্তা চশমা

নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল



আলো-অবরোধ
নিরাপত্তা চশমা



সাধারণ নিরাপত্তা
চশমা

কোরিয়া পেশাগত দ্বারা সার্টিফাইড
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা
নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: নিরাপত্তা জুতা
প্রকার/মডেল: XXXX
ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - **
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০** | *** |
উত্পাদনের তারিখ: ২০** | *** |
প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।



*স্বচ্ছ নিরাপত্তা যাচাইকরণের জন্য ঘোষিত পণ্যগুলির জন্য, সার্টিফিকেশন নম্বরটি
-এ ভিজি এম-* হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

✓ কেসি'র
সার্টিফিকেশন চেক
করতে ভুলবেন না!

→ ভিজিট পেশাগত নিরাপত্তা
এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেশন
ইনস্টিটিউট
ওয়েবসাইট আরও তথ্যের
জন্য।
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

+ নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার

নিরাপত্তা সার্টিফাইড* (আলো-ব্লকিং নিরাপত্তা চশমা)				স্বচ্ছ নিরাপত্তা যাচাই* (সাধারণ নিরাপত্তা চশমা)		
ক্ষতিকারক ইউ ভি, ইনফ্রারেড এবং তীব্র দৃশ্যমান রশ্মি বা স্প্ল্যাশ থেকে আপনার চোখকে রক্ষা করে।				স্প্ল্যাশ থেকে আপনার চোখ রক্ষা করে		
ইউ ভি এর জন্য	ইনফ্রারেড জন্য	সম্মিলিত	ঢালাই এর জন্য	চশমা	প্লাস্টিক	নির্ধারিত লেন্স
ইউ ভি রশ্মির সংস্পর্শে এলে	যখন ইনফ্রারেডের সংস্পর্শে আসে	যখন ইউ ভি এবং ইনফ্রারেড উন্মুক্ত	যখন ইউ ভি, ইনফ্রারেড, এবং তীব্র দৃশ্যমান রশ্মির সংস্পর্শে আসে (যেমন, অক্সিজেন ঢালাই ইত্যাদি)	কাচের লেন্স	প্লাস্টিকের লেন্স	নির্ধারিত লেন্স

* নিরাপত্তা শংসাপত্র (শংসাপত্র): নিরাপত্তা শংসাপত্রের মানদণ্ড পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন সাপেক্ষে একটি
পণ্য উত্পাদন বা আমদানি করার সময় নিরাপত্তা শংসাপত্র বাধ্যতামূলক।

* স্বচ্ছমূলক নিরাপত্তা যাচাইকরণ প্রতিবেদন (শংসাপত্র): ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক মেশিন ইত্যাদি তৈরি বা আমদানি করার সময়, যেগুলি
সার্টিফিকেশনের অধীন নয়, নিশ্চিত করুন এবং রিপোর্ট করুন যে নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা মান পূরণ করে কিনা।

ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

১

চেক নিরাপত্তা শংসাপত্র লেবেলে স্বচ্ছতা এবং গ্রেড, এবং নিশ্চিত হন
নিরাপত্তা-প্রত্যয়িত পণ্য ব্যবহার করুন।



২

আপনি যদি অপ্রমাণিত পণ্য বা নিরাপত্তা চশমা ব্যবহার করেন যা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নয়,
সেখানে আছে চোখের আঘাতের ঝুঁকি, যেমন নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয় না।



৩

বেছে নিন হালকা-অবরুদ্ধ ক্ষমতা যা আপনার কাজের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত এবং আলো-অবরোধকারী
নিরাপত্তা চশমার জন্য ক্ষতিকর রশ্মি। চেক করুন প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন
এবং আমাদের জন্য নির্দেশাবলী প্রস্তুতকারকদের দ্বারা প্রদত্ত আলো-অবরোধ ক্ষমতা নির্বাচন
করতে।



* অতিরিক্তভাবে, কে এস পি ৮১৪১ (হালকা-অবরোধকারী প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম) দেখুন, কাজ অনুযায়ী
ব্যবহারের জন্য মান।

৪

সাধারণ নিরাপত্তা চশমা শুধুমাত্র উড়ন্ত কণা থেকে চোখ রক্ষা করুন এবং ক্ষতিকর রশ্মি আটকাতে
পারে না।



৫

ব্যবহারের আগে, চেক করুন লেন্সের পৃষ্ঠে কোন বায়ু বুদবুদ, ফেনা, দাগ, ছাঁচনির্মাণের চিহ্ন, গর্ত বা
জমা নেই।




৬


পণ্য ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য
নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।



একটি ধুলো মাস্ক নির্বাচন করুন আপনার জন্য উপযুক্ত কাজের পরিবেশ এবং এটা এডজাস্ট করুন আপনার মুখের সাথে মানানসই। ধুলো মাস্ক এর নিষ্কাশন ভালভ হয় সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য সুপারিশ করা যেমন একটি আছে বাহ্যিক নির্গমনের ঝুঁকি ভাইরাস এবং অন্যান্য পদার্থের।



ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাস্ক



হেলথ মাস্ক

+ ডাস্ট মাস্কের আকৃতি এবং গঠন

বিচ্ছিন্ন করা যায়				ফেস ফিল্টার
বিচ্ছিন্ন পুরো মুখ	বিচ্ছিন্ন আধমুখ	সরাসরি সংযুক্ত পূর্ণ-মুখ	সরাসরি সংযুক্ত অর্ধমুখ	অর্ধেক মুখ

+ গ্রেড অনুযায়ী ব্যবহারের অবস্থান

বিশেষ	এমন জায়গা যেখানে বেরিলিয়ামের মতো অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ ধারণকারী ধুলো উৎপন্ন হয়, যেখানে অ্যাসবেস্টস পরিচালনা করা হয়
গ্রেড ১	- স্থান যেখানে তাপীয়ভাবে উৎপন্ন ধুলো, যেমন ধাতব ধোঁয়া ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, - স্থান যেখানে যান্ত্রিকভাবে উৎপন্ন ধুলো ইত্যাদি উৎপন্ন হয় (সিলিকনের মতো গ্রেড ২ ডাস্ট মাস্ক পরা যথেষ্ট যেখানে ব্যতীত)
গ্রেড ২	- বিশেষ এবং গ্রেড ১ মাস্কের প্রয়োজনীয় স্থানগুলি বাদ দিয়ে - যেখানে ধুলো ইত্যাদি তৈরি হয়

*এক্সস্ট ভালভ ছাড়া ফিল্টারিং ফেস মাস্ক বিশেষ বা গ্রেড ১ অবস্থানে ব্যবহার করা উচিত নয়।

নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল

কোরিয়া পেশাগত দ্বারা সার্টিফাইড নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: নিরাপত্তা জুতা প্রকার/মডেল: XXXX ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - ** নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০** *** উত্পাদনের তারিখ: ২০** *** প্রস্তুতকারক: XXXX কো., লিমিটেড।	
---	--

✓ কেসি'র সার্টিফিকেশন চেক করতে ভুলবেন না!

→ ভিজিট পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেশন ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট আরও তথ্যের জন্য।
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

১

চেক করুন নিরাপত্তা শংসাপত্র লেবেলে ক্ষমতা এবং গ্রেড, এবং নিশ্চিত হন নিরাপত্তা-প্রত্যয়িত পণ্য ব্যবহার করুন।




২

ডাস্ট মাস্ক ব্যবহার করুন যেখানে অক্সিজেনের ঘনত্ব ১৮% বা তার বেশি।



৩

কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে, বেছে নিন একটি পূর্ণ-মুখের ধুলো মাস্ক যা পুরো মুখ ঢেকে রাখে (মুখ, নাক এবং চোখ) বা একটি অর্ধ-মুখের মুখোশ যা মুখ এবং নাক ঢেকে রাখে।



৪

ব্যবহার করুন হেডব্যান্ড এবং মেটাল অ্যাডজাস্টার (নাকের ব্রিজ) ফেইসপিসের আপনার মুখের সাথে মানানসই।



৫

আনুগত্য সঙ্গে হস্তক্ষেপ করবেন না একটি তোয়ালে বা অন্য বস্তু পরা দ্বারা ব্যবহারকারীর মুখ এবং ধুলো মাস্ক মধ্যে।



৬

ধুলোর মুখোশ পরে, এটি সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করুন ফিট স্ব-পরীক্ষা দ্বারা আপনার মুখ।

*ইনটেক ভালভটি বন্ধ করুন এবং শ্বাস নিন, তারপরে নিষ্কাশন ভালভটি বন্ধ করুন এবং ফিট করার জন্য স্ব-পরীক্ষার জন্য শ্বাস ছাড়ুন।




৭

নিশ্চিত করা আপনার মাথার পিছনে হেডব্যান্ড আনুন। আপনি যদি আপনার কানের উপরে হেডব্যান্ড রাখেন তবে আপনি একটি ভাল ফিট সুরক্ষিত করতে পারবেন না।



৮

সতর্কতা ডাস্ট মাস্ক পণ্যের অংশ (ফিল্টার বক্স, ইত্যাদি) প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করা হলে কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হবে না একটি নির্বিচারে পণ্য সঙ্গে। প্রত্যয়িত পণ্য (আনুষাঙ্গিক সহ) নির্দিষ্ট হিসাবে প্রতিস্থাপন করুন অথবা প্রস্তুতকারকের সাথে চেক করুন।



৯

পণ্য ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।





একটি গ্যাস মাস্ক নির্বাচন করুন ব্যবহারকারীর কাজের পরিবেশ এবং বিপজ্জনক পদার্থের জন্য উপযুক্ত, এবং আপনার মুখ মাপসই মাস্ক সামঞ্জস্য। নিশ্চিত হও কেসি'র সার্টিফিকেশন চিহ্ন পরীক্ষা করুন।

+ ডাস্ট মাস্কের আকৃতি এবং গঠন

ভনিন		সরাসরি সংযুক্ত		
পূর্ণ-মুখ	অর্ধেক-মুখ	পূর্ণ-মুখ (একক ফিল্টার)	পূর্ণ-মুখ (দ্বৈত ফিল্টার)	অর্ধেক-মুখ

+ গ্রেড অনুযায়ী ব্যবহারের অবস্থান

উচ্চ ঘনত্ব	এমন একটি বায়ুমণ্ডলে ব্যবহৃত হয় যেখানে গ্যাস বা বাষ্পের ঘনত্ব ২/১০০ (অ্যামোনিয়ার জন্য ৩/১০০) এর কম
মাঝারি ঘনত্ব	এমন একটি বায়ুমণ্ডলে ব্যবহার করা হয় যেখানে গ্যাস বা বাষ্পের ঘনত্ব ১/১০০ এর কম (অ্যামোনিয়ার জন্য ১.৫/১০০)
কম বা সর্বনিম্ন ঘনত্ব	এমন একটি বায়ুমণ্ডলে ব্যবহৃত হয় যেখানে গ্যাস বা বাষ্পের ঘনত্ব ০.১/১০০ বা তার কম জরুরী অবস্থার জন্য

নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল

কোরিয়া পেশাগত দ্বারা সার্টিফাইড নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: নিরাপত্তা জুতা প্রকার/মডেল: XXXX ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - ** নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০** ** ** উত্পাদনের তারিখ: ২০** ** ** প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।	
--	--


✓ কেসি'র সার্টিফিকেশন চেক করতে
ভুলবেন না!

➔ ভিজিট পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য
সার্টিফিকেশন ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট আরও
তথ্যের জন্য। (<http://kosha.or.kr/oshci>)

+ প্রতিটি ধরনের গ্যাস মাস্কের জন্য বাইরের পৃষ্ঠে রং প্রদর্শন করুন

জৈব যৌগিক	বাদামী		
হ্যালোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড	ধূসর		
সালফিউরাস এসিড	হলুদ		
এমোনিয়া	সবুজ		
সম্মিলিত এবং দ্বৈত	- সম্মিলিত: সমস্ত প্রাসঙ্গিক গ্যাস রঙ (দুটি স্তরে বিভক্ত) - দ্বৈত: উভয় সাদা এবং প্রাসঙ্গিক গ্যাস রঙ (দুটি স্তরে বিভক্ত)		

ক্রয় এবং ব্যবহার এর জন্য নির্দেশিকা


১. যাচাই করুন নিরাপত্তা শংসাপত্র লেবেলে ক্ষমতা এবং গ্রেড এবং রঙ নির্দেশিত কার্টিজের বাইরে, এবং নিশ্চিত হন নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য ব্যবহার করুন।
২. গ্যাস মাস্ক ব্যবহার করুন যেখানে অক্সিজেনের ঘনত্ব ১৮% বা তার বেশি।
৩. ব্যবহার করুন ফুল-ফেস গ্যাস মাস্ক নিচ উচ্চ বা মাঝারি ঘনত্ব (বিচ্ছিন্ন, সরাসরি সংযুক্ত)।
৪. গ্যাস মাস্ক পরার সময়, আপনার মুখের সাথে মানানসই ফেসপিসের হেডব্যান্ড ব্যবহার করুন।
৫. ধুলোর মুখোশ পরে, এটি সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করুন স্ব-পরীক্ষা দ্বারা আপনার মুখ ফিট করুন।
*ইনটেক ভালভটি বন্ধ করুন এবং শ্বাস নিন, তারপরে নিষ্কাশন ভালভটি বন্ধ করুন এবং ফিট করার জন্য স্ব-পরীক্ষার জন্য শ্বাস ছাড়ুন।
৬. ব্রেকথ্রু কার্ড ডায়াগ্রাম এবং ব্যবহারের সময় রেকর্ড ব্যবহার করে যথাযথভাবে কার্টিজটি প্রতিস্থাপন করুন কার্ড গ্যাস মাস্ক পণ্য সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত।
গ্যাস মাস্ক ব্যবহার করার সময় আপনি যদি মাথা ঘোরা, স্বাদ, গন্ধ বা জ্বালা অনুভব করেন, তাহলে দূষিত স্থানটি ছেড়ে দিন, যথাযথ ব্যবস্থা নিন এবং অবিলম্বে কার্টিজটি প্রতিস্থাপন করুন।
৭. সতর্কতা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হবে না যদি গ্যাস মাস্ক পণ্যের অংশ (কার্টিজ, ইত্যাদি) অন্য পণ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত বা পরিবর্তিত হয়।
প্রত্যয়িত পণ্য প্রতিস্থাপন (আনুষঙ্গিক সহ) নির্দিষ্ট করা বা প্রস্তুতকারকের সাথে চেক করুন।
৮. পণ্য ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।

সীমিত স্থান ইত্যাদিতে ভেন্টিলেশন মাস্ক ব্যবহার করুন, যেখানে পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল বজায় রাখা কঠিন। নিশ্চিত হয়ে কেসি'র সার্টিফিকেশন চিহ্ন পরীক্ষা করুন।

+ প্রতিটি ধরনের ভেন্টিলেশন মাস্কের আকার এবং ব্যবহারের সুযোগ


হোজ মাস্ক

ইনহেলেশন মাস্ক



হোজটি তাজা বাতাসে স্থির করা হয়, এবং হোজটি ফেসপিস ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবহারকারীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বাতাস চুষে নেওয়া হয়।


বৈদ্যুতিক/ম্যানুয়াল বায়ুচলাচল (ফেস শিল্ড এবং হুড একটি বৈদ্যুতিক ধরনের জন্য প্রযোজ্য)



একটি ভেন্টিলেটর (বৈদ্যুতিক, ম্যানুয়াল) তাজা বাতাসে স্থির করা হয় এবং বাতাস হোজ এবং ফেসপিস ইত্যাদির মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় (একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রক এবং ফিল্টার দিয়ে সজ্জিত থাকে)


এয়ার লাইন মাস্ক

ধরুবক প্রবাহ (ফেস শিল্ড, হুড প্রযোজ্য)



একটি হোজ, ফেসপিস, ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ুর উত্স থেকে সংকুচিত বায়ু ব্যবহারকারীর কাছে সরবরাহ করা হয় (একটি প্রবাহ নিয়ন্ত্রক এবং ফিল্টার দিয়ে সজ্জিত)

চাহিদা ও চাপ-চাহিদা



ধরুবক প্রবাহের ধরন হিসাবে একই কাঠামোর সাথে, সরবরাহ ভালভের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর শ্বাস-প্রশ্বাস অনুযায়ী ফেসপিসে বাতাস সরবরাহ করা হয়।


সম্মিলিত এয়ার-লাইন মাস্ক

চাহিদা ও চাপ-চাহিদা



সাধারণ অবস্থার অধীনে, এটি একটি চাহিদা বা চাপ-চাহিদা প্রকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়; জরুরী পরিস্থিতিতে, যেমন বায়ু সরবরাহে বাধা, একটি উচ্চ-চাপের বায়ু পাত্র থেকে বায়ু সরবরাহ করা হয়।

এয়ার-লাইন মাস্কের জন্য বায়ু উত্সের প্রকার



**কেসি'র সার্টিফিকেশন
চেক করতে ভুলবেন না!**

ভিজিট পেশাগত নিরাপত্তা
এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেশন
ইনস্টিটিউট
ওয়েবসাইট আরও তথ্যের
জন্য।

(<http://kosha.or.kr/oshci>)

কোরিয়া পেশাগত দ্বারা সার্টিফাইড
নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা
নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: ভ্যান্টিলেশন মাস্ক
প্রকার/মডেল: XXXX
ক্ষমতা/শ্রেণী: XXXX
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন নং: ** - AV * CQ - **
নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন তারিখ: ২০**| ** **|
উত্পাদনের তারিখ: ২০**| ** **|
প্রস্তুতকারক: XXXX কোং., লিমিটেড।



ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

1

নিরাপত্তা প্রশংসাপত্র লেবেলের ক্ষমতা এবং গ্রেড পরীক্ষা করুন, এবং নিশ্চিত হন নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য ব্যবহার করুন।



2

ভেন্টিলেশন মাস্ক (হোজ মাস্ক) এর এয়ার ইনটেক বা ভেন্টিলেটর ইনস্টল করুন এবং ব্যবহার করুন যেখানে অক্সিজেনের ঘনত্ব ১৮% বা তার বেশি।




3

যখন ভেন্টিলেশন মাস্ক পরা হয়, ফেসপিস, হেডব্যান্ড, কাঁধের চাবুক ইত্যাদি ব্যবহার করুন, যা ব্যবহারকারীর শরীরের সাথে মানানসই।




4

ব্যবহারের পূর্বে, কোন অস্বাভাবিকতা পরীক্ষা করুন, যেমন বাহ্যিক বায়ু ফুটো বা ফেসপিস এবং সংযোগকারীর মধ্যে সংযোগ।



5

দীর্ঘদিন কাজ করলে ম্যানুয়াল ভেন্টিলেটর সহ একটি এয়ার মাস্ক সহ, দুই বা ততোধিক লোকের সাথে কাজ করুন, ফিল্টার চেক করুন নিয়মিত, এবং প্রয়োজনে এটি পরিষ্কার বা প্রতিস্থাপন করুন।




6

যদি আপনি সনাক্ত করেন পণ্যের ক্ষতি, বায়ু সরবরাহ ত্রুটি, স্বাদ বা গন্ধ, বা অন্যান্য অস্বাভাবিকতা, অবিলম্বে সাইট ছেড়ে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।




7

যদি হোজটি বিকৃত, ফেটে যাওয়া, বাঁকানো, বা বায়ু ফুটো আছে সংযোগে, এটা প্রতিস্থাপন করুন একটি উপযুক্ত পণ্য দিয়ে।



8

নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হবে না যদি বায়ুচলাচল মাস্ক পণ্যের অংশ (কার্টিজ, ইত্যাদি) হয় একটি নির্বিচারে পণ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত বা পরিবর্তিত। উল্লিখিত হিসাবে প্রত্যয়িত পণ্য (আনুষঙ্গিক সহ) প্রতিস্থাপন করুন বা প্রস্তুতকারকের সাথে চেক করুন।



9

পণ্যটি ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।




সঠিকভাবে প্রত্যয়িত পণ্য ব্যবহার করে আপনার নিরাপত্তা রক্ষা করুন!



ব্যবহারকারীর কাজের পরিবেশে উত্পন্ন শব্দের স্তরের জন্য উপযুক্ত সাউন্ডপ্রুফিং সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নির্বাচন করুন এবং এটি একচেটিয়া ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করুন। KCs সার্টিফিকেশন চিহ্ন চেক করতে ভুলবেন না।

সাউন্ডপ্রুফ প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম



ইয়ারপ্লাগস



ইয়ারমাফস

নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন লেবেল

কোরিয়া পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা সার্টিফাইড
নিরাপত্তা-সার্টিফাইড পণ্য: সাউন্ডপ্রুফ প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম
প্রকার/মডেল: XXXX
ক্ষমতা/শ্রেণি: XXXX
নিরাপত্তা সার্টিফিকেট নং: ** - AV * CQ - **
নিরাপত্তা সার্টিফিকেট তারিখ: ২০** | *** |
উত্পাদনের তারিখ: ২০** | *** |
প্রস্তুতকারক: XXXX কোং, লিমিটেড।

কেসি'র সার্টিফিকেশন চেক করতে ভুলবেন না!



ভিজিট পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সার্টিফিকেশন ইনস্টিটিউট ওয়েবসাইট আরও তথ্যের জন্য।
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

সাউন্ডপ্রুফিং প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের ধরন এবং গ্রেড

ধরন	গ্রেড	চিহ্ন	পারফরম্যান্স
ইয়ারপ্লাগস	টাইপ ১	EP-১	● নিম্ন থেকে উচ্চ পিচ শব্দ নিরোধক
	টাইপ ২	EP-২	● প্রধানত উচ্চ-পিচ শব্দের নিরোধক কিন্তু নিম্ন-পিচ শব্দের নিরোধক নেই (কথোপকথন)
ইয়ারমাফস	-	EM	

ক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা

- নিরাপত্তা প্রশংসাপত্র লেবেলে ক্ষমতা এবং গ্রেড পরীক্ষা করুন, এবং নিরাপত্তা-প্রত্যায়িত পণ্য ব্যবহার করতে ভুলবেন না।
- সাউন্ডপ্রুফিং প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিষ্পত্তিযোগ্য বা পুনঃব্যবহারযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করুন, তারপরব্যবহারের জন্য সতর্কতা পরীক্ষা করুন, যেমন পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি।
- দৃষণ রোধ করতে সাউন্ডপ্রুফিং প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সংরক্ষণ করুন এবং ব্যবহার করুন এবং বিশেষত যখন ইয়ারপ্লাগ পরা হয়, তখন সতর্ক থাকুন যাতে নোংরা হাত দিয়ে স্পর্শ না হয় বা বাহ্যিক পদার্থ আপনার কানে প্রবেশ করতে না পারে।
- যদি সম্ভব হয়, ডিসপোজেবল ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করুন এবং সেগুলি পরিষ্কার রাখতে এবং কানের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে ঘনঘন প্রতিস্থাপন করুন।
- কর্মক্ষেত্রে ১১০ থেকে ১২০ dB-এর উপরে উচ্চ শব্দের মাত্রা সহ, আরও ভাল শব্দ নিরোধক জন্য একই সাথে ইয়ারপ্লাগ এবং ইয়ারমাফ ব্যবহার করুন।
- সাউন্ডপ্রুফ প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের অংশ প্রতিস্থাপন বা ইচ্ছাকৃত পণ্য দিয়ে পরিবর্তন করা হলে নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হবে না। উল্লিখিত হিসাবে প্রত্যায়িত পণ্য (আনুষঙ্গিক সহ) প্রতিস্থাপন করুন বা প্রস্তুতকারকের সাথে চেক করুন।
- পণ্য ব্যবহার করার আগে, প্রস্তুতকারকের দেওয়া প্রতিটি পণ্যের জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশাবলী পরীক্ষা করুন।

