

(고용노동부) 제3종시설물 지정 고시

[시행 2024. 12. 26.] [고용노동부고시 제2024-85호, 2024. 12. 26., 일부개정]



고용노동부(운영지원과), 044-202-7905

1. 고용노동부 제3종시설물 지정 현황

연번	대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전 조치에 관한 사항
	시설물 명칭	소재지	관리주체		
1	서울지방고용노동청 서울남무지청 청사	서울 영등포구 선유로 120	서울지방고용노동청 서울남무지청	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
2	근로복지공단 서울남무지사 청사	서울 영등포구 버드나루로2길 8	근로복지공단 서울남무지사	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
3	한국산업인력공단 서울지역본부 청사	서울 동대문구 장안벚꽃로 279	한국산업인력공단 서울지역본부	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
4	한국산업인력공단 서울동부 국가자력시험장	서울 광진구 옥성로32길 38	한국산업인력공단 서울지역본부	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
5	한국산업인력공단 서울남부 청사	서울 영등포구 버드나루로 110	한국산업인력공단 서울남무지사	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
6	한국산업인력공단 대구지역본부 청사	대구 달서구 성서공단로 213	한국산업인력공단 대구지역본부	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
7	한국산업인력공단 인천지역본부 청사	인천 남동구 남동서로 209	한국산업인력공단 인천지역본부	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
8	한국산업인력공단 전북지사 청사	전북 전주시 덕진구 유상로 69	한국산업인력공단 전북지사	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
9	한국산업인력공단 대전지역본부 청사	대전 중구 서문로25번길 1	한국산업인력공단 대전지역본부	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
10	한국산업인력공단 충남지사 청사	충남 천안시 서북구 천일고1길 27	한국산업인력공단 충남지사	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
11	한국산업인력공단 부산지역본부 청사	부산 북구 금곡대로441번길 26	한국산업인력공단 부산지역본부	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
12	한국장애인고용공단 고용개발원 청사	경기 성남시 분당구 구미로173번길 59	한국장애인고용공단 고용개발원	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
13	한국장애인고용공단 일산직업능력개발원 사택	경기 고양시 일산서구 탄현로 155	한국장애인고용공단 일산직업능력개발원	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
14	한국장애인고용공단 일산직업능력개발원 청사	경기 고양시 일산서구 탄현로 155	한국장애인고용공단 일산직업능력개발원	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
15	한국장애인고용공단 부산직업능력개발원 청사	부산 기장군 산단5로 54	한국장애인고용공단 부산직업능력개발원	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
16	한국장애인고용공단 대전직업능력개발원 청사	대전 대덕구 신일동로 70	한국장애인고용공단 대전직업능력개발원	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
17	한국장애인고용공단 전남직업능력개발원 청사	전남 함평군 학동로 546	한국장애인고용공단 전남직업능력개발원	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
18	한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스 본관	서울 강서구 우장산로10길 112	한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스	실태조사 결과 지속적인 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강

19	한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스 제6교육동	서울 강서구 우장산로10길 112	한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
20	한국폴리텍대학 성남캠퍼스 기숙사(생활관)	경기 성남시 수정구 수정로 398	한국폴리텍대학 성남캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
21	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 2기숙관	인천 부평구 무네미로448번길 56	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
22	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 3기숙관	인천 부평구 무네미로448번길 56	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
23	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 4기숙관	인천 부평구 무네미로448번길 56	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
24	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 하이테크관	인천 부평구 무네미로448번길 56	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
25	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 기숙사	인천 부평구 무네미로448번길 56	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
26	한국폴리텍대학 남인천캠퍼스 실용혁신관	인천 남구 영전로333번길 23	한국폴리텍대학 남인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
27	한국폴리텍대학 남인천캠퍼스 어울림관	인천 남구 영전로333번길 23	한국폴리텍대학 남인천캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
28	한국폴리텍대학 화성캠퍼스 창조관(실습A동)	경기 화성시 제암고주로 108	한국폴리텍대학 화성캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
29	한국폴리텍대학 화성캠퍼스 능력개발센터	경기 화성시 제암고주로 108	한국폴리텍대학 화성캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
30	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 대학본부	경기 안성시 송원길 41-14	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
31	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 비전관	경기 안성시 송원길 41-14	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
32	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 혜음관	경기 안성시 송원길 41-14	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
33	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스 기숙사	경기 안성시 송원길 41-14	한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
34	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 대학본부	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강

35	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 제1공학관	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
36	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 제3공학관	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
37	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 교직원아파트A동	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
38	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 교직원아파트B동	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
39	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 생활관A동	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
40	한국폴리텍대학 청주캠퍼스 생활관B동	충북 청주시 흥덕구 산단로 54	한국폴리텍대학 청주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
41	한국폴리텍대학 아산캠퍼스 본관동	충남 아산시 행목로 45	한국폴리텍대학 아산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
42	한국폴리텍대학 아산캠퍼스 제2공학관	충남 아산시 행목로 45	한국폴리텍대학 아산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
43	한국폴리텍대학 아산캠퍼스 기숙사동	충남 아산시 행목로 45	한국폴리텍대학 아산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
44	한국폴리텍대학 아산캠퍼스 복지관동	충남 아산시 행목로 45	한국폴리텍대학 아산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
45	한국폴리텍대학 충남캠퍼스 대학본부	충남 홍성군 충서로 1200	한국폴리텍대학 충남캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
46	한국폴리텍대학 충주캠퍼스 본관동	충북 충주시 국원대로 548	한국폴리텍대학 충주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
47	한국폴리텍대학 충주캠퍼스 기숙사A동(성실관)	충북 충주시 국원대로 548	한국폴리텍대학 충주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
48	한국폴리텍대학 충주캠퍼스 기숙사B동(창의관)	충북 충주시 국원대로 548	한국폴리텍대학 충주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
49	한국폴리텍대학 충주캠퍼스 교직원아파트	충북 충주시 국원대로 548	한국폴리텍대학 충주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
50	한국폴리텍대학 구미캠퍼스 사택 가동	경북 구미시 수출대로3길 84	한국폴리텍대학 구미캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강

51	한국폴리텍대학 구미캠퍼스 사택 나동	경북 구미시 수출대로3길 84	한국폴리텍대학 구미캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
52	한국폴리텍대학 창원캠퍼스 본관동	경남 창원시 성산구 외동반림로 51-88	한국폴리텍대학 창원캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
53	한국폴리텍대학 창원캠퍼스 제1공학관	경남 창원시 성산구 외동반림로 51-88	한국폴리텍대학 창원캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
54	한국폴리텍대학 창원캠퍼스 폴리테크노센터	경남 창원시 성산구 두대로 229-52	한국폴리텍대학 창원캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
55	한국폴리텍대학 창원캠퍼스 제1기숙사	경남 창원시 성산구 외동반림로 51-88	한국폴리텍대학 창원캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
56	한국폴리텍대학 부산캠퍼스 제2공학관	부산 북구 만덕대로155번 99	한국폴리텍대학 부산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
57	한국폴리텍대학 부산캠퍼스 창업보육센터	부산 북구 만덕대로155번 99	한국폴리텍대학 부산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
58	한국폴리텍대학 울산캠퍼스 본관동	울산 중구 산전길 155	한국폴리텍대학 울산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
59	한국폴리텍대학 울산캠퍼스 생활관A동	울산 중구 산전길 155	한국폴리텍대학 울산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
60	한국폴리텍대학 동부산캠퍼스 제1공학관	부산 기장군 산단4로 2-69	한국폴리텍대학 동부산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
61	한국폴리텍대학 동부산캠퍼스 기숙사동	부산 기장군 산단4로 2-69	한국폴리텍대학 동부산캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
62	한국폴리텍대학 진주캠퍼스 2동	경남 진주시 모덕로 299	한국폴리텍대학 진주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
63	한국폴리텍대학 진주캠퍼스 4동	경남 진주시 모덕로 299	한국폴리텍대학 진주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
64	한국폴리텍대학 진주캠퍼스 18동	경남 진주시 모덕로 299	한국폴리텍대학 진주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
65	한국폴리텍대학 진주캠퍼스 19동	경남 진주시 모덕로 299	한국폴리텍대학 진주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
66	한국폴리텍대학 진주캠퍼스 27동(교육2관)	경남 진주시 모덕로 299	한국폴리텍대학 진주캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강

67	한국기술교육대학교 1캠퍼스 공학1관	충남 천안시 동남구 충절로 1600	한국기술교육대학교 1캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
68	한국기술교육대학교 1캠퍼스 국제교육센터	충남 천안시 동남구 충절로 1600	한국기술교육대학교 1캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
69	한국기술교육대학교 1캠퍼스 복지관	충남 천안시 동남구 충절로 1600	한국기술교육대학교 1캠퍼스	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
70	한국고용노동교육원 문형관	경기 광주시 봉곡길 229	한국고용노동교육원	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
71	한국고용노동교육원 창조관	경기 광주시 봉곡길 229	한국고용노동교육원	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
72	한국고용노동교육원 인화관	경기 광주시 봉곡길 229	한국고용노동교육원	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강
73	한국고용노동교육원 수신관	경기 광주시 봉곡길 229	한국고용노동교육원	실태조사 결과 지속적 안전관리 필요성 인정	연 2회 이상 안전 점검 및 보수보강

2. 고용노동부 제3종시설물 지정해제 현황

연번	대상 시설물			지정해제 사유	향후 조치사항
	시설물 명칭	소재지	관리주체		
1	부산지방고용노동청 진주지청 청사	경남 진주시 금산 순환로11번길 43	부산지방고용노동청 진주지청	B등급 이상 유지 (보수·보강 완료)	'27년까지 1회 이상 실태조사 실시
2	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 6기숙관	인천 부평구 무네미로448번길 56	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	건축물 철거	-
3	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 교직원아파트 1동	인천 부평구 무네미로448번길 103	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	B등급 이상 유지 (보수·보강 완료)	'27년까지 1회 이상 실태조사 실시
4	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 교직원아파트 2동	인천 부평구 무네미로448번길 103	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	B등급 이상 유지 (보수·보강 완료)	'27년까지 1회 이상 실태조사 실시
5	한국폴리텍대학 인천캠퍼스 교직원아파트 3동	인천 부평구 무네미로448번길 103	한국폴리텍대학 인천캠퍼스	B등급 이상 유지 (보수·보강 완료)	'27년까지 1회 이상 실태조사 실시

3. 재검토기한

고용노동부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-85호, 2024.12.26.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.