

[중대재해 사례 전파] 아파트 내 전지작업 중 추락사고

□ 사고 개요

- '26.4.22.(수) 09:30경 부산 소재 아파트에서 아파트 관리자가 사다리와 전기톱을 이용하여 고사목 전지작업 중 절단된 나무에 맞고 약 3.8m 아래 바닥으로 추락하여 사망

□ 전지 작업 시 재해 예방 대책

○ 추락 재해 예방

- 안전난간 등이 설치된 안전한 작업발판 설치
- 이동식 사다리 작업 시 사다리 넘어짐 방지 조치(아웃트리거 설치, 2인1조 작업 등)
- 이동식 사다리 작업 시 높이 3.5미터 이하의 장소에서만 작업
- 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이상인 경우에는 안전대를 함께 착용

○ 낙하 재해 예방

- 관계노동자가 아닌 사람의 출입금지 조치 및 보호구 착용
- 높이 3미터 이상인 장소로부터 물체 투하 시 감시인을 배치

□ 예방 대책 예시

