



고용노동부

부산지방고용노동청부산북부지청

수신 아파트 관리사무소장, 아파트 입주자대표회의
(경유)

제목 에어컨(실외기) 설치 작업 관련 사고사례 및 안전수칙 안내

1. 귀 사의 무재해를 기원합니다.

2. 최근, 우리지청 관내에서 에어컨 설치 작업 중 작업자 2명이 추락한 중대재해가 발생하였고, 여름철 내 아파트 단지 내에서 유사한 작업이 빈번하게 이뤄질 것으로 판단되므로 사고 사례 및 안전작업 OPS를 전파하오니, 단지 내 작업을 위하여 방문하는 시공업체 및 작업자들에게 적극 안내토록 협조 부탁드립니다.

사 고 개 요	대 책
2026. 6. 9. 12:22경 부산 사상구 소재 아파트에서 실외기 설치 작업 중 베란다 난간이 파손되며 작업자 2명이 바닥으로 떨어져 사망함	추락 위험이 있는 장소에 서는 안전대 부착설비 설치하고 착용·체결

※ 붙임 자료는 부산북부지청 홈페이지 - 정보공개 - 부서별자료실에서 다운로드하실 수 있습니다.

- 붙임 1. 에어컨 설치 수리 사고사례 1부.
2. 에어컨 실외기 설치 수리 위험작업 확인절차 1부.
3. 에어컨 실외기 설치 수리 시 추락사망사고 위험경보 1부. 끝.

부산지방고용노동청부산북부지청장



근로감독관 문정곤 과장 전결 2026. 6. 16. 김재호
협조자
시행 산재예방감독과-3108 (2026. 6. 16.) 접수
부산광역시 사상구 학감대로 257, 2층 201호 (감전동 134-8 보생
우 46984 빌딩) / www.moel.go.kr/busanbukbu
전화번호 051-309-1553 팩스번호 0503-8803-0416 / mjg01@korea.kr / 비공개(7)
6월은 호국보훈의 달입니다.