



고용노동부

## 대전지방고용노동청

수신 관내 건설현장 대표(현장소장) 귀하  
(경유)

제목 건설현장 굴착기 재해사례 전파 및 안전수칙 준수 안내

1. 귀 사업장의 무궁한 발전과 무재해를 기원합니다.
2. 최근 굴착기를 이용하여 작업 과정에서 기본 안전조치 미이행으로 근로자가 사망하는 사고가 잇따라 발생하고 있습니다.
  - 특히 건설현장은 공정별로 근로자가 산재되어 있어, 굴착기 등 건설기계를 사용하는 작업 시 작업자와의 부딪힘 등 중대재해 발생 가능성이 높으므로 각별한 주의가 필요합니다.

### 최근 굴착기 관련 사망사고 사례

- ▲ (2.20) 충남 공주 소재 건설공사 현장에서 선회 중인 굴착기에 근로자 부딪힘
- ▲ (2.23) 경남 함안 소재 사업장에서 굴착기에 부착된 작업대가 탈락되며 타고있던 근로자 추락
- ▲ (3.6.) 대전 유성구 소재 철거공사 현장에서 굴착기에 부착된 압쇄기가 탈락되며 근로자 부딪힘

3. 이에, 굴착기 등을 이용한 굴착 공사 작업을 수행하는 현장에서는 「굴착 공사 핵심 안전수칙」을 배포하오니, 관내 건설현장에서는 굴착기를 사용하는 작업에 대해 작업장소 출입 통제, 퀵커플러에 안전핀 등 잠금장치 체결 등 기본적인 안전조치가 현장에서 이행될 수 있도록 철저히 확인하여주시고, 붙임을 참고하여 굴착기 작업 관련 위험요인에 대한 자율점검을 실시하여 주시기 바랍니다.
4. 우리 청에서는 굴착기 안전수칙 이행여부 등에 대한 불시패트를 점검·감독을 실시할 예정으로, 산업안전보건법 위반 사실이 확인되는 경우 사업주 등에 대한 행·사법조치가 이루어질 수 있음을 알려드리니 철저한 안전관리를 당부드립니다.

붙임 1. 굴착 공사 핵심 안전수칙 및 점검사항(OPS)

2. 최근 굴착기 관련 사망사고 사례전파(중대재해사이렌) 끝.

대전지방고용노동청장



근로감독관

백지예

과장

전결 2026. 3. 11.

손종원

협조자

시행 건설산재예방감독과-940 (2026. 3. 11.) 접수

우 35238 대전광역시 서구 둔산북로90번길 34 ( 둔산동 1303 대전지방노동청) 4층 건설산재지도과 /

전화번호 042-480-6316 팩스번호 0508-8230-1095 / jeju1216@korea.kr / 비공개(7)