"주 최대 52시간 시행, 우리는 과로사회에서 탈출합니다"

고용노동부

부산지방고용노동청진주지청

수신 관내 50인 이상 사망사고 위험사업장 귀하

(경유)

제목 중대재해 사례 전파 및 자체점검 요청

1. 최근 부·울·경 관내 사업장에서 크레인 인양작업 중 와이어가 끊어지는 등 양중작업 중 사망사고가 연이어 발생하고 있습니다.

연번	업종	발생일시	사고개요 (재해현황)
1	기타금속제품제조업 또는 금속가공업	'22.4.14.	•크레인 인양작업 중 체인이 끊어져 낙하한 프레스 클러치플라이 덮개가 작업자 발판을 충격해 추락·사망(사망 2명)
2	도소매 및 소비자 용품 수리업	'22.4.4.	•크레인으로 인양 작업중 슬링벨트가 파단되어 사각봉(1.4T)에 아래 근로자가 머리를 맞음(사망 1명)
3	제강압연업	'22.3.16.	•크레인으로 인양 작업중 섬유벨트가 끊어져 낙하하는 방열커버에 아래 근로자의 허벅지가 협착됨(사망 1명)

2. 이에, 크레인·호이스트 등을 사용하는 중량물 취급작업(사내하청 포함)에 대하여 아래 사항을 조치하여 주시기 바랍니다.

   가. 와이어로프, 섬유벨트, 달기체인, 훅, 샤클, 클램프, 리프팅 빔 등 달기구의 이상유무 일체 점검 후 변형·균열 및 결함(꼬임이 끊어짐, 표면손상, 부식 등)이 확인되면 즉시 폐기(붙임2 참조)

   나. 자체점검표(붙임1)를 활용하여 양중작업 등 중량물 취급작업 시 안전수칙 이행여부 확인

   다. 관리감독자가 작업 전 달기구의 이상 여부와 중량물 취급작업 시 근로자들의 안전수칙 준수 여부를 철저히 점검하도록 관리감독자의 역할과 책임을 분명하게 부여하고 이행여부 평가

3. 근로감독관의 사업장 점검·감독시 상기 사항에 대하여는 그 이행 여부를 확인할 예정이오니 이점 유의하시기 바랍니다.

   * **붙임문서는 진주고용노동지청 홈페이지 > 알림> NO.3041 게시**

붙임 자체 점검표 등 각 1부. 끝.

부산지방고용노동청진주지청장

근로감독관 **엄선화** 근로감독관 대결 2022. 5. 10. **이영진**

협조자

시행 산재예방지도과-3935 접수

우 52629 경상남도 진주시 금산면 금산순환로11번길 43 / http://moel.go.kr/jinju/

전화번호 055-760-6563 팩스번호 0508-8230-0486 / zazzz78@korea.kr / 비공개(6)

"모든 사업주는 직장 내 장애인 인식개선 교육을 실시해야 합니다"