



고용노동부

경기지방고용노동청평택지청

수신 관내 건설현장 현장소장 귀하

(경유)

제목 달비계 작업 추락사고 예방을 위한 안전관리 철저 요청

1. 귀 현장의 무재해를 기원합니다.
2. 최근 달비계 작업 중 떨어짐으로 인한 사망사고가 연이어 발생하고 있고, 달비계 사고의 경우 대부분 사망으로 이어지는 특성이 있습니다.

<최근 사망사고 사례>

- (8.26.) 대학교 창틀 실리콘 코킹 작업 중 떨어짐(사망 1명)
- (8.26.) 아파트 외벽 방수 작업 중 로프 파단으로 떨어짐(사망 1명)
- (9.7.) 외부 창틀 실리콘 방수 작업 마치고 내려오던 중 떨어짐(사망 1명)
- (9.11.) 실외기 호스 인입구멍 방수 작업 중 로프 파단으로 떨어짐(사망 1명)
- (9.11.) 아파트 외벽 도장 전 방수 작업 중 구멍줄을 설치하지 않아 떨어짐(사망 1명)

3. 이에, 달비계 작업에 따른 사망사고 예방을 위하여 **핵심안전수칙(OPS) 및 점검표, 사고사례, 중대재해사이렌**을 배포하오니, 붙임 자료를 활용하여 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.
4. 아울러 관내 건설현장의 달비계 작업현황을 사전에 파악하고자 하오니, 달비계 작업이 예정되어 있는 현장은 **작업 5일전까지 붙임4의 QR코드를 통해 달비계 작업 현황을 제출**하여 주시기 바랍니다.

붙임1. 달비계 작업 3대 핵심 안전수칙 1부.

2. 달비계 사고사례 OPS 1부.

3. 달비계 작업 중대재해사이렌 1부.

4. 달비계 작업 QR코드 1부. 끝.

경기지방고용노동청평택지청장청평택지청장인



팀장 권주현 과장 이갑성 전결 2026. 10. 7.

협조자

시행 건설산업예방감독과-3496 (2026.10.07) 접수

우 17739 경기도 평택시 경기대로 1194 (이충동 608 장당프라자) / www.moel.go.kr

전화번호 031-646-1203 팩스번호 0503-8803-0818 / u9913008@korea.kr / 비공개(7)