



800억 이상 건설현장 사망사고 급증 경보



전년대비 사망사고 4배 이상 증가!

- 개구부에서 추락, 인양물에 맞음, 기계장비 등에 깔림 사고 다발
- 철근콘크리트공사 및 토공사에서 주로 발생



800억 이상 건설현장, 이런 사고 주의하자!



추락



- 엘리베이터 피트 거푸집에서 추락(2.26)
- 동바리 해체 및 정리 작업 중 추락(3.5)
- 건설용리프트 피트로 추락(4.2)

맞음



- 이동식크레인으로 인양하던 H빔이 떨어져 맞음(2.6)
- 외벽 마감작업 중 떨어지는 부속물에 맞음(3.25)
- 타워크레인으로 인양 중인 갱폼에 맞음(4.18)

깔림



- 넘어지는 흙막이 구조물에 깔림(1.22)
- 덤프트럭 정비 중 적재함에 깔림(1.23)
- 로더가 단부로 굴러떨어져 운전자 깔림(2.22)

추락재해 예방

- 안전모·안전대 착용
- 단부 안전난간 설치
- 개구부 덮개 설치·고정
- 추락방호망 설치
- 작업발판 설치

맞음·깔림재해 예방

- 자재 인양 하부 출입 금지
- 후방카메라 설치 및 후방확인
- 유도자 배치 및 신호
- 용도 및 제원에 맞게 사용
- 작업전점검및작업계획서준수

핵심수칙

