

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 4일 17:00



업종	재해 유형
기타업	떨어짐



'26년 5월 2일(토) 11:18경 경북 의성군 소재  
축사(우사) 지붕 위에서 **채광창 교체 작업 중**  
**채광창을 밟고 떨어짐**



## 예방 대책

- 채광창 등 강도가 약한 재료의 지붕 위에서는 견고한 구조의 덮개 또는 발판을 설치하여야 합니다.
- 작업발판 설치가 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급하여 체결하도록 합니다.

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 7일 17:00



업종	재해 유형
기타업	맞음



'26년 5월 1일(금) 11:37경 경북 울진군 소재  
벌목 현장에서 **벌목 작업 중 벌도목에 맞고  
쓰러지는 고사목에 맞아 사망**



## 예방 대책

- 벌목 작업 시 인근 나무와 지형, 벌도목이 넘어지는 방향 등을 고려하여 안전한 대피장소를 사전에 지정하여야 합니다.
- 벌도목의 쓰러지는 방향을 고려하여 수구작업(나무 밑둥 부근에 췌기 모양의 절단면)을 하여야 합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 14일 17:00



업종	재해 유형
기타업	깔림·뒤집힘



'26년 5월 13일(수) 07:50경 강원 춘천시 소재  
 사찰에서 나무 방제 작업 중 **고소작업차가  
 전도되며 작업대로부터 떨어져 사망**



## 예방 대책

- 고소작업차 설치 시 모든 아웃리거를 최대 인출하고, 아웃리거 하부의 지면이 침하되지 않도록 깔판 등을 설치합니다.
- 작업 전 작업하중에 따른 장비의 작업범위를 확인하고 허용반경이 초과되지 않도록 붐의 길이, 각도 등을 조작합니다.

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 14일 17:00



업종	재해 유형
기타업	떨어짐



'26년 5월 13일(수) 13:57경 인천 미추홀구 소재 아파트 단지에서 이삿짐운반용 리프트의 운반구에 탑승한 채 점검 작업 중 갑자기 운반구가 하강하여 바닥으로 떨어져 사망



**예방  
대책**

- 이삿짐운반용 리프트의 운반구에는 작업자의 탑승을 금지합니다.
- 이삿짐운반용 리프트의 수리·조정 및 점검 등의 작업 시에는 안전대를 착용·체결하는 등 추락방지조치를 실시합니다.

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 19일 17:00



업종	재해 유형
기타업	부딪힘



'26년 5월 18일(월) 12:01경 충남 예산군 소재  
가금류 사육 농장의 야적장에서 납품 박스를  
싣고 이동 중인 지게차에 부딪혀 사망



## 예방 대책

- 지게차에 화물을 적재하여 운행 시 화물이 운전자의 시야를 가리지 않도록 적재합니다.
- 지게차 운행통로를 구분하여 표시하고 유도자를 배치하여 위험구간 내 작업자가 출입하지 않도록 합니다.

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 20일 17:00



업종	재해 유형
기타업	떨어짐



'26년 5월 19일(월) 17:54경 서울 동작구 소재 상가 건물에서 환기구 이물질 청소를 위해 덮개를 틀어내던 중 환기구 아래로 떨어져 사망



## 예방 대책

- 환기구 등 추락위험 장소에는 위험 경고를 표시합니다.
- 추락 위험장소의 작업 시 지지로프 또는 안전대 부착시설을 설치하고 작업자에게 안전대를 지급·착용하도록 관리합니다.

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 21일 17:00



업종	재해 유형
기타업	부딪힘



'26년 5월 20일(수) 18:50경 부산 사하구 소재 관광버스 차고지에서 이동 중인 재해자가 차고지로 복귀하는 **버스에 부딪혀 사망**



## 예방 대책

- 차고지 내 보행자가 안전하게 통행할 수 있는 통로를 표시하고 안전표지 등 차량과의 충돌을 방지하는 시설을 설치합니다.
- 운전자는 전방, 후방주시 의무를 철저히 하고, 서행하는 등 안전하게 운전할 수 있도록 교육 및 관리·감독합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 5월 27일 11:00



업종	재해 유형
기타업	떨어짐



'26년 5월 25일(월) 19:48경 서울 영등포구 소재 아파트 옥상에서 누수 여부 확인 작업 중  
지상으로 떨어짐



## 예방 대책

- 지붕 가장자리 등 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 설치 기준을 준수하여 설치하여야 합니다.
- 안전난간 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 지급·착용하도록 하여야 합니다.

# 중대재해 발생 예방 알림

배포일시 : 2026년 5월 29일 17:00



업종	재해 유형
기타업	칼림·뒤집힘



'26년 5월 28일(목) 12:16경 충남 당진시 소재  
고철 야적장에서 고철 절단 작업 중 굴착기  
암에 연결된 암쇄기에 칼려 사망



## 예방 대책

- 차량계 건설기계의 운전위치 이탈 시 버킷 등의 장치는 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려놓습니다.
- 차량계 건설기계의 붐·암등을 수리·점검 시 안전지대 또는 안전블록 등을 사용하여 강하에 의한 위험을 방지합니다.