




대전지방고용노동청서산지청



수신 관내 굴착 공사 현장
(경유)

제목 건설현장 굴착기 안전조치 확인 철저 요청

1. 최근 굴착기를 이용한 작업 중 근로자가 사망하는 사고가 다발하고 있습니다.

- ▲ 2.20. 충남 공주 소재 건설공사 현장에서 선회 중인 굴착기에 근로자 부딪힘
- ▲ 2.23. 경남 함안 소재 사업장에서 굴착기에 부착된 작업대가 탈락되며 타고있던 근로자 추락
- ▲ 3.6. 대전 유성구 소재 철거공사 현장에서 굴착기에 부착된 압쇄기가 탈락되며 근로자 부딪힘

2. 굴착기 등 건설기계를 이용하여 작업할 경우 부딪힘 등 사고 발생 가능성이 높으므로 각별한 주의가 필요합니다.

3. 이에, 굴착기 등을 이용한 굴착 공사 작업 시 핵심 안전수칙 및 점검사항(붙임)을 전파하고자 하오니,

4. 건설현장 굴착기를 사용하는 작업에 대해 작업장소 근로자 출입 통제, 퀵커플러에 안전핀 등 잠금장치 체결 등을 철저히 확인하여 작업해 주시기 바랍니다.

붙임: 굴착 공사 핵심 안전수칙 및 점검사항(OPS) 1부. 끝.

대전지방고용노동청서산지청장



근로감독관 성연승 팀장 김선호 과장 유병규
전결 2026. 3. 13.

협조자

시행 산재예방감독과-664 (2026. 3. 13.) 접수

우 31979 충청남도 서산시 쌍연남로 37, (잠홍동 770-9)

/ <https://www.moel.go.kr/local/seosan/index.do>

전화번호 041-661-5673 팩스번호 050-38803-0724 / fhue2219@korea.kr / 대국민 공개