




고용노동부

중부지방고용노동청원주지청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 달비계 작업 추락사고 예방을 위한 안전관리 안내

1. 귀사의 무재해 및 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 달비계 작업은 사고 발생 시 대부분 사망으로 이어지는 특성이 있고, 최근 **달비계 작업 중 떨어짐**으로 인한 사망사고가 연이어 발생하고 있습니다.

◇ 최근 주요 중대재해(사망사고) 사례

- 8.26. 대학교 창틀 실리콘 코킹 작업 중 떨어짐(사망 1명)
- 8.26. 아파트 외벽 방수 작업 중 로프 파단으로 떨어짐(사망 1명)
- 9.7. 외부 창틀 실리콘 방수 작업 마치고 내려오던 중 떨어짐(사망 1명)
- 9.11. 실외기 호스 인입구멍 방수 작업 중 로프 파단으로 떨어짐(사망 1명)
- 9.11. 아파트 외벽 도장 전 방수 작업 중 구멍줄을 설치하지 않아 떨어짐(사망 1명)


3. 특히, 달비계 작업은 봄, 가을철 집중 시행되는 경향이 있어 가을철을 맞아 사고 발생 우려가 더욱 커지고 있음에 따라 불임과 같이 달비계 작업 3대 핵심 안전수칙 OPS(불임1), 달비계 사고사례 OPS(불임2), 중대재해 사이렌(불임3)을 배포합니다. 또한 달비계 작업 안전수칙 홍보영상의 링크를 안내합니다.

* 달비계 작업 안전수칙 홍보영상 다운 경로

- 안전문화실천추진단(www.kosha.or.kr/safety1team) → 자료실 → 동영상 콘텐츠(달비계 작업 안전수칙)

4. 아울러, 달비계 작업이 예정되어 있는 사업장의 경우는 달비계 작업 전 신고 QR코드(불임4)를 통하여 신고 및 안전수칙에 따른 작업하시기 바랍니다.

- 불임 1. 달비계 작업 3대 핵심 안전수칙 OPS 1부.
2. 달비계 사고사례 OPS 1부.
3. 중대재해 사이렌(달비계) 1부.
4. 달비계 작업 전 신고 QR코드 1부. 끝.



중부지방고용노동청원주지청장



수신자 관내 공동주택 대표, 관내 건물관리업 대표

근로감독관 **황영현** 산재예방감독과 전결 2026. 9. 28.
과장 **조대인**

협조자

시행 산재예방감독과-3491 (2026. 9. 28.) 접수

우 26387 강원특별자치도 원주시 시청로 2 (무실동 1720-2 한국국토정보공사 / moel.go.kr/wonju
사빌딩) 3층 산재예방감독과

전화번호 033-769-0829 팩스번호 0503-8803-0391 / younghyun22@korea.kr / 비공개(4,6,7)